

# Überblick potenzieller kleinteiliger Tiefbaumaßnahmen

Stand: 11.06.2019

Bearbeiter: Gabriel Götze (STATTBAU)

## Innerhalb der Förderkulisse:

### 1. Fehlende Gehwegbegradigung Radickestraße (Radickestraße 3a-5)

Beschreibung: Die Radickestraße im Abschnitt zwischen den Hausnummern 3a-5 ist der Fußweg und dessen Granitpflaster durch Wurzelanhebungen stark uneben. Dadurch ist die Begehbarkeit vor allem für mobilitätseingeschränkte Personen eingeschränkt.



### 2. Fehlende Bordsteinabsenkung/ Barrierefreier Zugang (Arndtplatz)

Beschreibung: Der Arndtplatz ist nicht barrierefrei begehbar. Grund hierfür sind Bordsteine an allen Ausgängen.



### 3. Qualitative Aufwertung Arndtplatz

Beschreibung: Die dortige Anwohnerschaft wünscht sich ein verbessertes Erscheinungsbild des Arndtplatzes.



#### 4. Barrierefreie/Integrative Spielgeräte: Bspw. Vogelnechtschaukel (Grünanlage Wassermannstraße)

Beschreibung: Die Grünfläche verfügt über keine barrierefreien Spielgeräte. Hier könnte ein Austausch der Spielgeräte auch mobilitätseingeschränkte Personen einbinden.




#### 5. Sicherstellung Überquerungsmöglichkeit/ Einsehbarkeit durch Poller (Büchnerweg/Wassermannstraße)

Beschreibung: Infolge des ruhenden Verkehrs entlang des Büchnerwegs sind die Straßenräume für Passanten nur bedingt einsehbar.



#### 6. Verbesserung Überquerung (Handjerystr./Büchnerweg)

Beschreibung: Infolge fehlender Bordsteinabsenkungen und extensiven Grünstrukturen kommt es zu starken Einschränkungen bei der Überquerung.



### **7. Fehlende Bordsteinabsenkung an beiden Zugängen zur Verklärungskirche (Arndtstraße 15)**

Beschreibung: Die Verklärungskirche verfügt über keinem der beiden Eingänge barrierefreie Zugänge. Neben dem Kopfsteinpflaster erschwert der Bordstein einen barrierefreien Zugang.



### **8. Sicherstellung Überquerungsmöglichkeit/Einsehbarkeit für Autos (Anna-Seghers-Str./ Radickestr.)**

Beschreibung: Durch nah an den Überquerungsbereich angrenzende parkende Pkw kann der Straßenbereich für Fußgänger schlecht eingesehen werden. Darüber hinaus ergibt sich für fahrende Pkw die Schwierigkeit, überquerende Passanten vollumfänglich zu sichten.



### **9. Fehlende Bordsteinabsenkung Zinsgutstraße (Zinsgutstr./Radickestr.)**

Beschreibung: Die fußläufige Verbindung der westlichen Zinsgutstraße in Richtung Süden ist infolge fehlender Bordsteinabsenkungen insbesondere der Mittelinsel für mobilitätseingeschränkte Bevölkerungsgruppen unzureichend gestaltet.



### 10. Sicherstellung Überquerungsmöglichkeit/ Einsehbarkeit durch Poller (Büchnerweg/Zinsgutstraße)

Beschreibung: Durch den ruhenden Verkehr ist die Fahrbahn für die Fußgänger schlecht einsehbar.



### 11. Herstellung Barrierefreiheit Zinsgutstraße i. H. der Garagenanlage neben der Hausnummer 17.

Beschreibung: Die Barrierefreiheit ist in der Zinsgutstraße in Höhe der Garagenanlage durch Bordsteine und ungeeignetes Straßenpflaster nicht gegeben.



### 12. Sicherung Überquerungsmöglichkeit der Pflingstberggasse für Fußgänger (Ecke Genossenschaftsstraße)

Aus der Pflingstberggasse kommend ist der linke Bereich infolge der extensiven Grünstrukturen nur schwer einsehbar. Autofahrer haben somit Schwierigkeiten, aus der Gasse kommende Radfahrer und Fußgänger frühzeitig zu sichten.



**13. Sicherung Überquerungsmöglichkeit der Pflingstberggasse für Fußgänger (Ecke Florian Geyer-Straße)**



**14. Absenkung des Bürgersteigs an der nördlichen Ecke der Kreuzung Genossenschaftsstraße/Marktplatz**

Beschreibung: Am Übergang von der der Genossenschaftsstraße zum Marktplatz besteht infolge erhöhter Bürgersteige kein barrierefreier Zugang.



**15. Absenkung des Bürgersteigs an der nördlichen Ecke der Kreuzung Helbigstraße/Marktplatz**

Beschreibung: Am Übergang von der der Helbigstraße zum Marktplatz besteht infolge erhöhter Bürgersteige kein barrierefreier Zugang.



### 16. Stark verengter Gehwegsbereich durch Straßenbeschilderung (Einbahnstraßenschild) (Genossenschaftsstraße/Gemeinschaftsstraße)

Beschreibung: Durch die Straßenbeschilderung ist der Fußgängerbereich stark verengt. Darüber hinaus ist die grundstückseitige Pflasterung unterbrochen, sodass sich der Fußgängerbereich nochmal verengt.



### 17. Absenkung des Bordsteins an der südlichen Ecke der Kreuzung Gemeinschaftsstraße/Genossenschaftsstraße

Beschreibung: Infolge fehlender Absenkungen des Bordsteins ist die Überquerung der Straße nicht barrierefrei möglich.



### 18. Fehlender Gehweg Waldstraße (Waldstraße 39-41)

Beschreibung: Der Fußweg in dem Teilstück der östlichen Waldstraße Ecke Dörpfeldstraße ist in einem schlechten Zustand. Neben einer uneinheitlichen Pflasterung werden durch die

ungepflegten Grünstrukturen die Begehbarkeit eingeschränkt. Zudem wirken sich das ehemalige Litfaßsäulenfundament sowie die provisorische und nicht mehr verwendete Baustellenzufahrt nachteilig auf die Funktion des Gehweges aus.



**Außerhalb der Förderkulisse:**

**19. Absenkung der nördlichen Ecke an der Kreuzung Anna-Seghers-Straße/Silberberger Straße**

